大跨度采光顶幕墙施工质量控制策略分析

刘后伟

深圳市望华建设集团有限公司, 广东深圳, 518000;

摘要:大跨度采光顶幕墙作为现代建筑空间光环境与结构美学的关键载体,其施工质量直接关联建筑安全耐久、功能实现及能耗水平。当前该类工程存在结构变形控制复杂、密封系统失效风险高、安装精度保障难度大等行业共性问题。本文基于大跨度采光顶幕墙的空间受力特性与施工工艺难点,从设计协同优化、材料性能管控、工艺标准化实施、安全环境保障四个维度,系统构建涵盖节点构造深化、材料分级验证、三维定位技术应用、全过程监测预警的质量控制策略体系,为提升此类工程施工精度、降低渗漏风险、保障结构长期性能提供系统化解决方案。

关键词: 大跨度; 采光顶幕墙; 施工质量; 控制策略 **DOI:** 10.64216/3080-1508.25.11.004

引言

大跨度采光顶幕墙(跨度≥30m)凭借其通透的空间视觉效果与自然采光效率,广泛应用于交通枢纽、会展中心、商业综合体等大型公共建筑。该类构造多采用网架、桁架、索膜等空间结构体系,兼具建筑围护与结构承重双重功能,其施工质量控制面临三大核心挑战:一是钢结构焊接变形与温度应力引发的累计位移控制(温差±30℃时伸缩量可达50mm以上);二是玻璃面板与支撑结构间密封节点在长期风荷载(负风压吸力可达1.5kPa)与动态荷载作用下的性能衰减;三是超高空作业环境下(安装高度常超20m)的毫米级精度保障□。

行业统计数据显示,该类工程施工质量缺陷中,渗漏问题占比达 42%,结构变形超限占比 27%,安装误差超标占比 19%,已成为影响工程品质的主要因素。因此,构建科学系统的质量控制策略,对提升复杂幕墙工程建设水平具有重要工程价值。

1 施工质量现状与问题机理剖析

1.1 设计协同不足引发的构造缺陷

部分工程存在建筑方案与结构计算脱节现象,未充分考虑采光顶幕墙的风荷载非线性分布特性(边角区域风压系数可达-2.5)与温度变形需求。节点构造设计存在以下问题:玻璃板块支撑点间距超过规范限值(常规应≤1.2m),导致面板挠度超限;伸缩缝设置未按跨度1/400预留变形间隙,引发结构开裂;采光顶与主体结构连接节点未进行有限元分析,难以评估复杂荷载工况下的应力集中现象^[2]。

1.2 材料性能劣化导致的质量隐患

钢结构构件存在材质不均匀问题,实测钢材屈服强度较设计值低 8%-12%,冲击韧性(-20℃时 Akv)不足27J;中空玻璃密封胶条选用普通三元乙丙橡胶(耐候性≤5年),未采用硅橡胶材质(耐候性≥20年);点支式幕墙驳接爪件表面处理工艺不足,盐雾试验(500h)后出现锈蚀斑点。材料进场检验仅停留在外观检查,未对关键性能(如钢材 Z 向收缩率、密封胶变位承受能力)进行抽样复验,导致不合格材料流入施工现场。

1.3 施工工艺偏差造成的精度缺失

现场焊接作业未按工艺评定参数执行,厚板焊接(板厚>20mm)未采用多层多道焊(层间温度未保持≥100℃),焊后未进行消应力处理(残余应力可达屈服强度的30%);玻璃板块吊装时真空吸盘吸附力不足(安全系数<2.0),吊装过程出现30mm以上晃动;密封胶施工未控制环境湿度(常>85%RH),胶缝内部气泡率>10%,固化后粘结强度下降30%。施工测量未采用三维激光扫描技术,平面定位误差超±3mm(规范要求±2mm),高程偏差超±5mm(规范要求±3mm),导致安装精度不达标。

2 施工质量控制核心策略体系

2.1 设计协同与节点深化策略

多专业协同设计机制在三维协同设计平台搭建中,进一步引入参数化建模工具(如 Grasshopper 插件)与BIM 碰撞检测技术,实现建筑形态、结构受力与机电管线的深度协同。例如,针对异形曲面采光顶,通过参数

化算法关联曲面曲率与桁架杆件截面尺寸,当曲面半径 调整时,系统可自动优化杆件规格(误差控制在±2mm内),避免人工计算偏差。同时,开展机电管线与幕墙 龙骨的碰撞分析,重点排查消防喷淋、照明线路与钢结构支座的空间冲突,提前调整管线走向(如将喷淋支管偏移量控制在≤50mm),减少现场返工^[3]。

2.2 关键节点构造优化

玻璃接缝节点除"两道密封+排水槽"外,在中空玻璃夹层内增设≥1.52mm 厚 PVB 夹胶片,使玻璃破损后具备安全性能;钢结构支座节点底部设置 U 型冷凝水收集槽(宽度≥80mm,深度≥50mm),槽内铺设导水海绵(吸水率≥300%),通过 Φ 20mmPE 导水管将冷凝水引至屋面排水系统,避免积水侵蚀主体结构。

2.3 材料与构配件质量管控策略

2.3.1 材料性能分级验证体系

在"设计-采购-进场"三阶段基础上,强化特殊环境适应性验证:针对沿海地区工程,对钢结构构件开展中性盐雾试验(按 GB/T10125-2021,5%NaCl 溶液,温度 35°C,喷雾量 1-2ml/80cm²·h),要求 1000h 后钢材表面锈蚀等级 \leq Sa2. 5 级,涂层附着力 \geq 5MPa;针对严寒地区(最低温度 \leq -30°C),对中空玻璃进行抗冻性测试(-40°C冷冻 4h \rightarrow 23°C水浴 2h,循环 20 次),确保玻璃无破裂、密封胶无开裂。若工程采用光伏一体化玻璃,需额外验证光电转换效率(标准测试条件下 \geq 18%)与耐候性(经 1000h 紫外老化试验后,效率衰减 \leq 3%),并要求供应商提供第三方检测机构出具的 TÜV 或 CQC 认证报告。

2.3.2 构配件储运保护工艺

针对超大规格玻璃板块(尺寸≥4m×8m),采用定制化"刚柔结合"运输支架:支架主体为 Q235 钢框架(截面尺寸 100mm×100mm),内侧粘贴 50mm 厚高密度海绵(密度≥30kg/m³),并通过 4 组可调节液压顶紧装置(顶紧力≤5kN)固定玻璃,防止运输过程中窜动。运输车辆配备三轴加速度传感器(测量范围±5g,采样频率 100Hz)与温湿度记录仪,实时上传数据至管理平台,当振动加速度超过 0.8g 或温度低于 5℃/高于 35℃时,自动触发声光报警^[4]。

3 施工工艺与过程控制策略

3.1 钢结构安装精度控制技术

在"三维定位+分区拼装"工艺中,增加预拼装精 度复核与残余应力控制环节: 地面拼装完成后, 采用三 维激光扫描仪(如 FaroFocusS70,扫描精度±0.1mm/m) 获取实际模型,与设计 BIM 模型进行偏差对比,重点核 查桁架节点坐标(偏差≤±1mm)、杆件垂直度(偏差 ≤H/2000, H为杆件高度),超差部位通过液压千斤顶 (额定压力≥50MPa)进行微调。液压提升阶段,在每 个吊点设置位移传感器(测量范围 0-500mm, 精度± 0.05mm),并与同步控制系统联动,当某吊点位移偏差 超过 5mm 时,系统自动调整该吊点提升速度(调整幅度 ≤5mm/min),确保整体同步性。焊接工艺优化方面, 厚板焊接(板厚>30mm)采用"窄间隙埋弧焊"技术, 焊丝选用 HO8MnA (直径 φ 4mm), 焊接电流 600-650A, 电压 32-34V,减少焊接层数(由传统 8 层减至 5 层), 降低残余应力; 焊后采用盲孔法检测残余应力(测试点 间距≤200mm), 当应力值超过150MPa时,采用振动时 效设备(激振频率 20-100Hz)进行消应力处理,处理后 应力消除率≥40%。

3.2 玻璃面板安装标准化作业

在"五步骤"安装流程中,补充胶缝质量管控与耐久性验证:密封胶施工前,增加粘结性测试(按GB/T16777-2008,采用"基材-胶-基材"拉伸试样,拉伸速度50mm/min),确保粘结强度≥0.6MPa;施胶过程中采用自动打胶机(定位精度±0.5mm)替代人工操作,胶缝宽度偏差控制在±0.5mm内,避免人工施胶的不均匀性。

3.3 安全环境与监测保障策略

3.3.1 高空作业风险

防控体系在"立体防护+智能监测"基础上,构建"预警-干预-应急"全链条管控:作业区域周边安装 AI 视频监控系统(识别精度≥95%),通过深度学习算法实时识别"未系安全带""跨越临边"等违规行为,识别后 10 秒内触发现场声光报警(报警音量≥100dB),并同步推送预警信息至管理人员手机端。高空作业平台(如电动吊篮)增设荷载传感器(测量范围 0-10kN,精度±0.1kN)与倾角传感器(测量范围±15°,精度±0.1°),当荷载超过额定值(如 630kg)或倾角超过 8°时,平台自动断电并锁定,防止倾覆。个人防护装备升级为智能安全带,内置 GPS 定位模块(定位精度≤3m)与心率传感器(测量范围 40-200 次/分钟),若作业人

员出现心率异常(>120次/分钟)或位置超出安全区域,系统自动触发救援预警,缩短应急响应时间^[5]。

3.3.2 环境因素

动态控制除温湿度、风速监测外,补充环保与特殊 天气防控: 施工区域设置粉尘在线监测仪(测量范围 0-1000 μ g/m³, 精度±10 μ g/m³) 与噪声监测仪(测量 范围 30-130dB, 精度±1dB), 当 PM10 浓度超过 150 μ g/m³时,自动启动雾炮机(喷雾量≥30L/min);噪声 超过昼间 70dB/夜间 55dB 时,调整作业时间(如将焊接 作业安排在8:00-18:00),并在作业区周边设置隔声屏 障(隔声量≥25dB)。雨季施工时,在钢结构支座、吊 装设备等处安装临时接地装置(接地电阻≤10Ω),并 配备雷电预警仪(预警距离≥30km), 当检测到雷电活 动时, 提前 30 分钟停止高空作业, 将设备电源切断, 防止雷击事故。冬季低温施工(环境温度<5℃)时, 在密封胶施工区域搭建保温棚(内置电暖气,维持棚内 温度≥15℃),并采用低温型密封胶(适用温度-10℃ -40℃),确保胶缝固化质量(固化时间较常温延长≤ 50%).

4 质量控制实施保障体系

4.1组织与制度保障

4.1.1 成立三级质量管控组织

项目部设持一级建造师+质量工程师双证的专职质量工程师,制定"三检制"流程,其中作业班组100%检查并填写《工序自检记录表》完成自检,下道工序通过交接检查重点核查焊接质量与安装精度实现互检,项目部采用超声波探伤仪、塞尺等工具对≥30%工序进行抽检完成专检;企业总部每月开展飞行检查,核查焊接工艺评定、淋水试验报告等关键工序验收记录。

4.2 技术与培训保障

4.2.1 开展分层分级培训

管理人员需学习 GB50205《钢结构工程施工规范》、 JGJ102《玻璃幕墙工程技术规范》,通过 80 分以上考 核方可上岗;技术工人需参加焊接工艺实操培训(板厚 ≥16mm 时需持 AWSCWI 证书)及玻璃吊装模拟实训,确 保实操考核通过率 100%;特殊工种(焊工、架子工等) 需持特种作业证上岗,每季度开展高空坠落救援、火灾 扑救等应急演练。

4.3 信息化管理保障

4.3.1 构建 BIM+IoT 智慧管控平台

集成设计-施工-运维数据至 BIM 模型并生成"质量控制二维码",扫码可查看节点构造、验收标准、责任人等信息;同时在钢结构关键节点布置应变计、倾角传感器,通过物联网监测实时上传数据至平台,当变形超预警值(设计值 80%)时自动报警;此外建立构件"数字身份证"电子档案,记录材料批次、施工时间、检测结果等信息,实现质量可追溯至具体操作人员。

5 结论

大跨度采光顶幕墙施工质量控制需构建覆盖设计、 材料、工艺、管理的全链条管控体系。本文提出的协同 设计优化、材料分级验证、工艺标准化等策略,可有效 解决结构变形、渗漏、精度不足等核心问题。工程实践 中,需结合具体跨度(30-100m)、地域气候(温差、 风压)等条件细化控制参数,如北方地区需重点强化温 度变形补偿(伸缩缝按±40℃温差设计)并采用低导热 系数保温连接件,沿海地区需提高风荷载安全系数(1.8 倍以上)同时加强钢结构防腐涂层体系(干膜厚度≥200 μm)。

参考文献

- [1]周丹. 椭圆型大跨度采光顶幕墙的施工技术创新与应用[J]. 北方建筑, 2025, 10(04): 130-133.
- [2] 田永灿,周雨晴,莫林昊,等.基于大跨度空间异形钢结构的双层采光顶幕墙设计施工关键技术[C]//《施工技术(中英文)》杂志社,亚太建设科技信息研究院有限公司.2023年全国工程建设行业施工技术交流会论文集(中册).中建三局集团有限公司;,2023:307-300
- [3] 钟昊书, 柳一鸣, 胡伟, 等. 采光顶索网软平台施工技术[J]. 建筑施工, 2018, 40(10): 1768-1770.
- [4]朱静磊,柯子平,邢鹤遥.大跨度采光顶及临空侧邦精装修施工[J].天津建设科技,2022,32(5):56-58,67
- [5]吴江滨,陈大鹏.北京地区双层幕墙应用分析[J]. 建筑技术,2011,42(10):892-895.

作者简介: 刘后伟, (1990.01-), 男, 湖北石首人, 汉族, 助理工程师, 大学本科, 研究方向: 建筑幕墙 施工。